

Esteettömyys selvitys Hartola Golf

1. Kohteen tiedot

Kohteen nimi: Hartola golf

Rakennustyyppi: Klubirakennus ja 18r kenttä

Osoite: Kaikulantie 79, 19600 HARTOLA

Kerrosluku: 2

Rakennusvuosi 1989

Kartoituspäivämäärä 31.5.2018

Kartoittaja: Harri Lindblom



2. Johdanto

Esteettömyystarkastelussa tarkastellaan Hartolan alueella olevaa Hartolan golfkenttää ja siihen kuuluvaa klubirakennusta. Klubirakennus koostuu caddiemaster-toimistosta, pro shop tilasta, ravintolasta ja saniteettitiloista.

Esteettömyyskartoituksessa kiinnitimme pääasiassa huomiomme saapumiseen kohteeseen, sisääntuloon, pukuhuoneisiin ja saunaan, wc-tiloihin, pro-shop tilaan sekä ravintolaan ja näiden välisiin kulkuväyliin. Teimme myös yleiskatsauksen varsinaiseen golfkenttään ja siellä oleviin rakennuksiin.

Esteettömyystarkastelu perustuu tätä varten kehitettyyn lomakkeeseen, joka on ollut myös käytössä Ruotsissa golfkenttien omatoimisessa esteettömyystarkastelussa. Sitä on muokattu paremmin suomalaisiin tarkoituksiin sopivaksi. Lomake on saatavissa HCP-Golf ry:n nettisivuilta.

3. Esteettömyystarkastelun tuloksia

3.1 Kulkuyhteys sisäänkäynneille

Kartoitimme kulkuyhteyttä klubirakennukselle sen läheisyydestä olevilta pysäköintialueilta. Lähin pysäköintialue on klubirakennuksen takana. Isoin parkkialue klubitalon vieressä n. 50m päässä. Paikalle ei ole linja-auto yhteyttä. Pysäköintialue on asfaltoitu ja autopaikkoja on riittävästi. Esteettämiä autopaikkoja ei ole. Pysäköintialue on tasainen ja kulku klubirakennukselle esteetön.





Opasteet alueella ovat hyvät.



3.2 Sisäänkäynti

Sisäänkäynti klubirakennukseen

Pääsisäänkäynti tapahtuu alakautta esteettömästi sisälle. Oven avaaminen ei tuota ongelmia. Ovesa ei ole automaatiota. Tilaa on hyvin oven molemmilla puolilla.

Ulko-oven leveys yli 100cm.





Yläkautta klubirakennukseen siirtyminen ja ilmoittautuminen voi tapahtua kahta eri kautta. Muutamien rappusten jälkeen liikkuminen on esteetöntä. Klubirakennuksen takana oleviin rappusiin kaivataan kaiteet (ks.kuva alla)toiseen sisäänkäyntiin kaivataan kaiteet.





Toinen sisääntulo takakautta terassin puolelta. Kaiteet rappusissa.

3.3 Liikkuminen ja toimiminen sisätiloissa

Opastus

Saavuttaessa klubitalon sisätilaan alakerran pääovesta, niin voidaan todeta, että edessä on jyrkät rappuset, joiden kautta pääsee ilmoittautumaan (hankalaa). Tosin rappusissa on kaiteet. Esteettömät saniteettitilat ovat rappusten vasemmalla puolella. Opasteita ei tarvita tässä tilassa.



Yläkautta klubitalon takaa sisään tultaessa kaikki tilat avautuvat hyvin ja liikkuminen on esteetöntä.



4.0 Saniteettitilat

Kulku näihin tiloihin esteetöntä kun kuljetaan klubirakennuksen ns.alatasanteelta.

Pukuhuoneet

Pukuhuoneet ovat esteettömiä ja ne ovat erittäin siistit.

Pesuhuoneet

Pesuhuoneet ovat myös esteettömät.
Huoneesta ei löydy pesupenkkiä.



4.3 Saunat

Sisääntulot esteettömiä. Nousu lauteille liian korkea. Tarvitaan lisää yksi askeltaso. Mitään tukikaiteita ei myöskään ole sisään tultaessa oven kummallakaan puolella.



5. Pro-shop

Tilat vastaanoton yhteydessä. Tilat ok.



6. Caddiemaster toimisto

Toimisto samassa tilassa kuin pro-shop tilat. Induktiosilmukkaa ei ole, eikä defibrillaattoria.

7. Ravintola

Ravintolaan meno esteetöntä. Lattiapinnat tasaiset, ei kynnyksiä. Terassille meno pienen kynnyksen kautta.



8.0 Range

Range sijaitsee lähellä klubirakennusta. Polettikoneelle pääsy esteetön. Rangealue tasainen ja esteetön.



9.0 Kenttä

Kokonaisuudessa kenttä on pinnanmuodoltaan leppoisan kumpuilevaa. Viheriöille ja tiibokseille ja bunkkereihin pääsy yleisesti "esteetöntä". Opasteet lyöntipaikoille ja seuraaville väylille yleisesti ottaen hyvin merkitty.



9.1 Kenttä vessat

Alla oleva kenttävessa on hieno, etupuolelle toinen laattakerros, niin vessa on esteetön.



Tähän tukikaiteet niin lähes esteetön.
Sisäänmenossa pienoinen kynnys.



Tähän kenttävessaan
tarvitaan myös tukikaide.

9.2 Autot (buggy) ja pelikärryt

Kentällä saatavissa autoja ja niitä on riittävästi. Mitään opasteita autojen luo ei ole, mutta sijaitsevat suoraan klubitalon läheisyydessä hyvin näkösällä. Pelikärriä saa helposti parkkipaikalta ja matkalta klubirakennukseen.



10. Yhteenveto

Yleisesti ottaen kenttäympäristössä on varsin vähän puutteita ja niiden korjaaminen ei vaadi kovin paljon ponnisteluja. Kyse on lähinnä ryhtymisestä.

- yhteen sisäänkäyntiin kaiteet
- kenttävessojen sisäänkäyntiä voisi helpottaa.
- Induktiosilmukka ja defibrillaattorin hankintaa syystä harkita.
- Pesutiloihin pesutuoli.
- Saunaan lauteille pääsyä voisi yrittää helpottaa.

Kenttä sopii varsin hyvin esimerkiksi liikuntarajoitteisten pelaajien käytettäväksi.